



BOLETIM
SETEMBRO

FASE 02

**EVOLUÇÃO
DA OBRA**

97,3%
concluído

SERVIÇOS EXECUTADOS

Poste de Energia • Caixilhos • Pingadeira •
Porta de Alumínio • Telha/Calha e Rufos •
Instalações Hidráulicas - Alimentação •
Revestimento Cerâmico • Soleira • Abrigo de
Gás • Enfição • Quadro de Distribuição -
Chumbado • Quadro de Distribuição -
Montado • Pintura Interna - 1ª Demão •
Pintura Interna - 2ª Demão • Porta Pronta •
Calçada • Louças da Cozinha • Louças do
Banheiro • Textura • Plantio de Grama
Esmeralda • Limpeza